

REGIONE DEL VENETO



ULSS 1  
DOLOMITI



# PMP – sicurezza nel comparto impianti a fune


**Incontro con le Az del comparto  
Livinallongo del Col di Lana (BL)  
14 Novembre 2025**

**Dott. Gianfranco Albertin Direttore SPISAL Aulss 1 Dolomiti**



# Il Piano Nazionale di Prevenzione 2020-2025

## Il PNP: articolazione dei piani in livelli



**logistica, legno, metalmeccanica,  
edilizia, marmi artificiali,  
agricoltura**

# **Il Comparto del trasporto passeggeri mediante funivie e sciovie ATECO 49.34.00**

---



**16 Società funiviarie**

**34 Impianti presenti in Provincia di Belluno**

**Più infortuni che hanno interessato lavoratori di questo comparto negli ultimi anni tra cui uno mortale**



# Il Piano Mirato di Prevenzione

Un Piano mirato di prevenzione è:


- strumento per la lotta a infortuni e malattie professionali;
- basato non solo sulla vigilanza ma anche sulla assistenza e supporto alle imprese fornendo strumenti utili per rivalutare i rischi della propria realtà (check list);
- un modello partecipato che **prevede il coinvolgimento di tutti i soggetti** interessati (rappresentanti dei lavoratori, associazioni di categoria, figure aziendali della Sicurezza sul Lavoro)
- per una crescita della cultura della sicurezza



# Piano Mirato di Prevenzione Impianti a fune

## Fasi

- 1. Piattaforma di condivisione degli obiettivi** da raggiungere (Gruppo lavoro SPISAL );
- 2. Fase informativa** con invio del materiale alle aziende del comparto (check list) e incontro provinciale;
- 3. Fase di valutazione** check list restituita + assistenza;
- 4. Sopralluogo** in azienda per verificare l'attuazione della normativa;
- 5. Incontro con aziende e parti sociali** per confronto finale degli esiti dell'intervento



# Piano Mirato di Prevenzione Impianti a fune obiettivi di miglioramento

- 1) Migliorare la sicurezza degli ambienti di lavoro e degli impianti
- 2) Evidenziare la necessità di formazione specifica per interventi di manutenzione
- 3) Promuovere il corretto utilizzo dei DPI
- 4) Conoscere il rischio chimico
- 5) Verificare l'attuazione della Sorveglianza sanitaria anche per la parte alcol e droghe



Check list di autovalutazione



# Cronoprogramma

---



**14 Novembre/25:** incontro con le aziende

**Dicembre 25–Maggio/26:**

1)autovalutazione e revisione della situazione

aziendale con assistenza/supporto SPISAL

compilazione su google moduli da parte delle aziende

della check – list di ritorno

**Giugno/26- Dicembre 27:** fase di vigilanza

**Gennaio/28 :** incontro con le aziende per restituzione dei dati di vigilanza