

REGIONE DEL VENETO



ULSS 1
DOLOMITI

Regione del Veneto

Azienda ULSS n. 1 Dolomiti

PEC: protocollo.aulss1@pecveneto.it

Sede legale: via Feltre, n. 57 - 32100 - BELLUNO

Centralino Belluno: 0437 516111

Codice Fiscale e Partita IVA: 00300650256

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE – S.P.I.S.A.L.

Palazzina S. Gervasio, 3° piano c/o Ospedale San Martino
viale Europa, 22 - 32100 Belluno – Segreteria 0437 514565

RESTITUIBILITÀ AMBIENTI DI VITA E LAVORO DOPO BONIFICA DA MATERIALI CONTENENTI AMIANTO

A che cosa serve

Il proprietario dei locali dove sono stati eseguiti interventi di bonifica di materiali contenenti amianto in matrice friabile deve richiedere al Servizio SPISAL la certificazione che tali locali possono essere riutilizzati senza pericolo per la salute.

Quale ufficio competente

AULSS n. 1 Dolomiti – Dipartimento di Prevenzione – Servizio SPISAL

Sede: Palazzina S. Gervasio, 3° piano c/o Ospedale San Martino viale Europa, 22 - Blocco B

Tel: 0437 514565

e-mail: spisal.bl@aulss1.veneto.it

In quali casi

- In tutti i lavori di rimozioni di materiali contenenti amianto di tipo friabile;
- per lavori di rimozione di materiale compatto che interessano siti sensibili (es. scuole);
- in casi particolari indicati dallo SPISAL in fase di valutazione del piano dei lavori.

Modalità Documentazione correlata

Di norma all'interno del Piano dei lavori viene previsto questo accertamento, oppure è il servizio SPISAL stesso che, a seguito della valutazione del Piano dei lavori, lo prescrive.

La ditta esecutrice deve comunicare allo SPISAL (per posta, mail o telefono) la fine dei lavori, assicurando il mantenimento del cantiere e l'inaccessibilità di terzi fino alla "restituzione" dei locali da parte dello SPISAL.

Cosa fa lo SPISAL

Il servizio SPISAL esegue un sopralluogo per verificare l'assenza di residui di amianto ed effettua campionamenti di aria per accertare l'assenza di fibre di amianto aerodisperse. L'analisi SEM sul campione viene effettuata dal laboratorio ARPAV di Verona o da altro laboratorio accreditato indicato dalla ditta esecutrice. Se il sopralluogo non ha messo in evidenza carenze e l'analisi non ha evidenziato fibre di amianto in aria, si procede alla redazione del certificato.

REGIONE DEL VENETO



ULSS 1
DOLOMITI

Regione del Veneto

Azienda ULSS n. 1 Dolomiti

PEC: protocollo.aulss1@pecveneto.it

Sede legale: via Feltre, n. 57 - 32100 - BELLUNO

Centralino Belluno: 0437 516111

Codice Fiscale e Partita IVA: 00300650256

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE – S.P.I.S.A.L.

Palazzina S. Gervasio, 3° piano c/o Ospedale San Martino
viale Europa, 22 - 32100 Belluno – Segreteria 0437 514565

La risposta all'utente

Lo SPISAL invia al proprietario dell'immobile bonificato il certificato di restituibilità dei locali con la fattura relativa alle prestazioni effettuate (a meno che la ditta esecutrice non si sia assunta l'onere anche di tali costi).

Spese a carico del richiedente

La spese delle prestazioni sono a carico del richiedente come da tariffario Regionale di cui alle DGRV 2714/2014 e 1251/2015:

- sopralluogo per ogni 30 minuti: € 25 codice IGG2
- sopralluogo giornaliero: € 200 codice IGG3;
- certificazione di restituibilità: € 52 codice IGL4;
- prelievo campioni: € 25 codice IGG4;

le prestazioni sono esenti IVA.

L'analisi del campione va invece pagata direttamente dal richiedente al laboratorio.

Normativa di riferimento

DM 06 settembre 1994.

Modalità di pagamento

Fattura emessa dalla AULSS.

Il pagamento può essere fatto presso gli uffici cassa della AULSS oppure con bonifico bancario IBAN IT14W0200811910000040010591 Unicredit Banca spa intestato a AULSS n. 1 Dolomiti via Feltre, 57 32100 Belluno indicando nella causale i riferimenti della fattura.

La Ditta dovrà inoltrare la attestazione dell'avvenuto pagamento all'indirizzo in intestazione, anche via e-mail, a: spisal.bl@aulss1.veneto.it.